

Jorge M. Jordán Marrero, PE, RPA, MEM, MECE
Condominio Málaga Park
Apartado 101
Guaynabo PR 00971

9 de enero de 2020

Hon Mayra Huergo Cardoso
Jueza Administradora
Región Humacao

**Asunto: Inspección Edificio
Sismo Enero 2020
Centro Judicial de Humacao**

Estimada Honorable Jueza Huergo,

Según solicitado por OAT, realicé una inspección ocular al Centro Judicial de Humaco hoy, jueves 9 de enero de 2020, para evaluar las condiciones de edificio luego de los pasados sismos ocurridos durante el periodo de Diciembre de 2019 a Enero de 2020. Entre las grietas que se observaron, se pueden identificar como juntas entre paredes de bloque y paredes de hormigón y juntas entre las conexiones de elementos estructurales de escaleras y paredes. Estas grietas han sido observadas en inspecciones anteriores que no representan daños estructurales y son reparables.

Por este medio, Yo Jorge M. Jordán Marrero, Ingeniero Civil Colegiado con número de licencia 13365, certifico luego de haber realizado el recorrido y realizar una inspección visual se puede concluir que el edificio no muestra daños causados por el sismo que puedan afectar la integridad y seguridad del edificio.

Cualquier duda o información adicional que necesite, se puede comunicar conmigo al 787-381-0404

Cordialmente,



Jorge M.

Jordan

2020.01.0

9

15:06:27

-04'00'

Jorge M. Jordán Marrero, PE, RPA, MEM, MECE

Cc:

Sra. Marisela Hernandez
Sr. Agustín Cabrer
Sr. Abner Rosario

Jorge M. Jordán Marrero, PE, RPA, MEM, MECE
Condominio Málaga Park
Apartado 101
Guaynabo PR 00971

21 de enero de 2020

Sr. Héctor Stuart Torres
Ayudante Especial de Planificación
Departamento de Justicia

**Asunto: Inspección Edificio de Fiscalía
Departamento de Justicia, Humacao
Sismo Enero 2020**

Estimado Sr. Stuart,

Según solicitado por el Departamento de Justicia, el pasado viernes 17 de enero de 2020 realicé una inspección ocular al edificio de Fiscalía, ubicado en la Avenida Nicanor Vazquez en Humaco. El propósito de la inspección consistió en evaluar las condiciones de edificio luego de los pasados sismos ocurridos durante el periodo de Diciembre de 2019 hasta la fecha de esta inspección. Entre las grietas que se observaron, se pueden identificar como juntas entre paredes de bloque y paredes y/o columnas de hormigón. Estas grietas han sido observadas en inspecciones anteriores que no representan daños estructurales y son reparables.

Por este medio, Yo Jorge M. Jordán Marrero, Ingeniero Civil, Colegiado con número de licencia 13365, certifico luego de haber realizado el recorrido y realizar una inspección visual, el edificio de Fiscalía no muestra daños estructurales causados por el sismo que puedan afectar la integridad y seguridad del edificio. Por tal razón recomiendo favorable la ocupación del edificio.

Nuevas réplicas pueden ocurrir por lo que de observar algún daño a las estructura estaré a su disposición para reinspeccionar el edificio.

Cualquier duda o información adicional que necesite, se puede comunicar conmigo al 787-381-0404

Cordialmente,

Jorge M. Jordán Marrero, PE, RPA, MEM, MECE

Cc: Jueza Mayra Huergo
Sra. Marisela Hernandez
Sr. Agustín Cabrer
Sr. Abner Rosario



Fecha de Expiración: 2024-09-29

Jorge M.
Jordan
2020.01.2
1 09:56:21
-04'00'